

Technische Probleme bei Stabzündspulen

29.04.2004, 11:48 | Tourismus, Auto & Verkehr

Pressemitteilung von: VW

Volkswagen startet Servicemaßnahme

Wolfsburg, den 04.02.2003. Volkswagen informiert darüber, dass es durch einen Qualitätseinbruch bei einem Zulieferteil zu Funktionsproblemen an einzelnen Stabzündspulen kommen kann. Betroffen davon sind Fahrzeuge der Marken Audi, Seat, Skoda und Volkswagen mit 1.8-Liter-Turbo, V5-, V6- und W8- Benzinmotoren.

Der Ausfall einer Zündspule kann zur Beeinträchtigung der Motoreigenschaften führen, dies kann sich durch unrunder Motorlauf oder abnehmende Motorleistung ausdrücken. Für den Fahrer sichtbar leuchtet dann die Motorkontrollleuchte auf. In diesem Fall ist die Werkstatt aufzusuchen. Davon betroffen sind Fahrzeuge, die im Zeitraum von Modelljahr 2001 bis Modelljahr 2002 gebaut worden sind, sowie einige Modelle aus dem Start des Modelljahres 2003. Sobald Ersatzteile in ausreichender Stückzahl verfügbar sind, werden die betroffenen Kunden informiert.

Portrait

Volkswagen Kommunikation
Ansprechpartner: Hans-Gerd Bode
Telefon: +49 (0) 5361 – 926922
Telefax: +49 (0) 5361 - 921952

News-ID: 10452 • Views: 3882 (Stand: 17.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/10452/Technische-Probleme-bei-Stabzuendspulen.html>